

Số: /BC-UBND

Bình Yên, ngày 18 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO

Kiểm tra, đánh giá công trình thủy lợi trước và sau mùa mưa lũ năm 2025 trên địa bàn xã Bình Yên

Thực hiện Kế hoạch số: 32/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2025 của UBND huyện Định Hóa về việc Kiểm tra đánh giá công trình thủy lợi trước và sau mùa mưa lũ trên địa bàn huyện Định Hóa.

UBND xã đã tiến hành kiểm tra hiện trạng các công trình sau đợt mưa lũ ngày 13/02/2024 như sau.

1. Qua kiểm tra hiện trạng các công trình hồ, đập kênh mương trên địa bàn xã Bình Yên.

- Các công trình thủy lợi: Hồ chứa nước, đập dâng nước vẫn đảm bảo, an toàn.

- Công trình kênh mương thủy lợi: Một số công trình kênh mương vẫn đảm bảo việc tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, một số đoạn kênh mương sau đợt mưa lớn kéo dài trong năm 2024 làm sạt lở đất vùi lấp kênh mương như:

+ Tuyến kênh sau Hồ Bảo Linh sạt lở đất đồi làm vùi lấp toàn bộ đoạn kênh (03 vị trí) dài khoảng 50m, khối lượng đất vùi lấp khoảng 100m³, tuyến kênh Đá Bay – Khang Thượng sạt lở đất đồi làm vùi lấp toàn bộ đoạn kênh (01 vị trí) dài khoảng 30m, khối lượng đất vùi lấp 1000m². Hiện nay kênh đã được xử lý và nạo vét đảm bảo cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn xã.

2. Một số kiến nghị:

Để đảm bảo cho công trình kênh mương, đảm bảo tưới, tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp trong mùa mưa bão. UBND xã Bình Yên đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ làm nắp đập cho các đoạn kênh có ta luy dương cao khả năng sạt lở làm vùi lấp kênh (Tuyến kênh sau Hồ bảo Linh 03 vị trí dài khoảng 50m, tuyến kênh Đá Bay – Khang Thượng 01 vị trí dài khoảng 100m).

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Bình Yên trong công tác kiểm tra hiện trạng công trình thủy lợi trước và sau mùa mưa lũ trên địa bàn xã năm 2025.

Nơi nhận:

- Phòng NN& PTNT huyện;
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu VP; GT-TL.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ma Công Ôn

